

交工验收证书

建设单位	固始县环保局环境监测站		
工程名称	固始县环保局环境监测站实验室整修改造工程		
建筑名称	维修改造	工程地点	固始县台商工业园区
施工日期	2022年4月8日	交工日期	2022年5月28日
工程质量评定	合格		
交工简要说明	本工程施工过程中，在建设单位及建设行政主管部门的支持、监督 and 指导下，严格按照施工图、设计文件、现行施工验收规范、强制性标准条文等要求施工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，经初验、复验整改，现已达到交工验收条件。		
验收意见	经验收小组对主要功能检查验收，观感评定，现场实测，均符合现行施工验收规范的标准，综合评定该工程为合格工程。		
建设单位（章）		施工单位（章）	
项目负责人： 		项目经理： 	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备